


DZD 40/4 B

DZD..B balrafordgás (kiszívás) = Standard




1 fordulatszám

S - vezérlőáramkör

Jobbrafordgáshoz a ventilátor csatlakozásán 2 fázist ki kell cserélni.

DZD .. B MV 25-ös teljes motorvédő kapcsolóval




balraforgás (kiszívás) = Standard

Jobbraforgáshoz a ventilátor csatlakozásán 2 fázist ki kell cserélni.

DZD 40/4 B

DZD...B ötfokozatú trafóval TR... és teljes motorvédő kapcsolóval MV 25



balraforgás (kiszívás) = Standard

Jobbraforgáshoz a ventilátor csatlakozásán 2 fázist ki kell cserélni.