SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

AKE



AKE


L
N
PE
N
L1
PE
K1
+10 Volt
0-10 Volt
GND
Speed out
ESR.. EC
M
1 ~
ZL/AL
M
1 ~
PE N L1
PE N L1
PE N L
AKE