


AKE/1


Schéma de branchement pour moteurs monophasés de faible puissance



AS-air sortant
 AE-air entrant
 Sortie OFF
 ex-à l'extérieur
 in-à l'intérieur
 Bouton-poussoir / interrupteur externe S1 (en option)

AKE/1

Schéma de branchement pour moteurs triphasés de grande puissance



AS-air sortant
 AE air entrant
 Sortie OFF
 Ex -à l'extérieur
 In -à l'Intérieur
 Coupe-circuit/contacteur K1/K2
 Bouton-poussoir / interrupteur externe S1 (en option)
 Condensateur X2-X2, 220 nF, N° de réf. : E157.0116.0000