


DZD 30/4 B

DZD ..B balraforgás (elszívás) = standard


1 fordulatszám

SSK - vezérlőáramkör

Jobbraforgáshoz a ventilátorcsatlakozón 2 fázist ki kell cserélni.

DZD 30/4 B

DZD .. B MV 16-1/MV 25-1 teljes motorvédő kapcsolóval




Balraforgás (elszívás) = standard

Jobbraforgáshoz a ventilátorcsatlakozón 2 fázist ki kell cserélni.

DZD 30/4 B

DZD. B TR.. ötfokozatú trafóval és MV 16-1/MV 25-1 teljes motorvédő kapcsolóval



Balraforgás (elszívás) = standard

Jobbraforgáshoz a ventilátorcsatlakozón 2 fázist ki kell cserélni.