



DZR 40/6 B

Wyłącznik zabezpieczający silnik MV 25-1



DZR 40/6 B

Z wyłącznikiem zabezpieczającym silnik MV 25-1 i 5-stopniowym transformatorem TR..



The diagram illustrates the electrical connection for a 3-phase motor. It features a 3-pole contactor (MV) and a 3-pole thermal relay (DZR..B). The main supply lines are L1, L2, L3, and PE. The contactor (MV) has terminals 7, 9, 11 and 8, 10, 12. The thermal relay (DZR..B) has terminals 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1U, 1V, 1W, 2U, 2V, 2W. The motor (M) is a 3-phase motor with 3 poles. The wiring shows the connection from the supply lines through the contactor and thermal relay to the motor terminals.