

DSR... S с одной скоростью вращения




S - Цепь тока управления

X - Мосты для высокой скорости вращения

Y - Мосты для низкой скорости вращения

DSR... S со схемой звезда-треугольник (2 скорости вращения)



① обеспечивается заказчиком

S -Цепь тока управления

При применении выключателей звезда-треугольник следует удалить мосты X и Y на клеммной коробке DSR ... S. Для высокой скорости вращения.