

## **Wichtiger HINWEIS für Touchscreen-Bedienteil ‚RLS T2 WS‘**

Das Touchscreen-Bedienteil ‚RLS T2 WS‘ (Art.-Nr. 0157.1656) wird ab KWL-Steuerungs-Firmware der Version 1.3.0 unterstützt.

Diese KWL-Steuerungs-Firmware muss auf Ihrem Wärmerückgewinnungs-Gerät vorhanden sein. Bitte überprüfen Sie dies!

Die Überprüfung der auf der Geräte-Steuerung befindlichen KWL-Steuerungs-Firmwareversion und dem ggfs. notwendigen Geräte-Steuerungsupdate kann mittels KWL-Inbetriebnahme-Software durchgeführt werden.

Den Download der KWL-Inbetriebnahme-Software finden Sie auf der MAICO-Homepage:  
<https://www.maico-ventilatoren.com/service/kwl-inbetriebnahme-software> .

Innerhalb des Menüpunktes: „TRIO/WR/WS INBETRIEBNAHME-SOFTWARE“ steht die KWL-Inbetriebnahme-Software zum Download bereit.