


Стандартное включение



Вентилятор работает постоянно с базовой нагрузкой. При использовании помещения (S1=ВКЛ) через ок. 50 секунд вентилятор самостоятельно переключается на полную нагрузку. При использовании 1-полюсного выключателя могут возникать обратные напряжения. Необходима комбинация с конденсатором X2!

The diagram illustrates a three-phase motor control circuit. It features a three-phase power supply (L, N) and a three-phase motor (M). The motor is protected by a thermal relay (VZ...) which is connected to the motor's terminals. The thermal relay has two sets of contacts: t1 and t2. The circuit is controlled by two switches, S1 and S2. Switch S1 is connected to the motor's terminals, and switch S2 is connected to the thermal relay's terminals. The motor is labeled M 1 ~.

При использовании помещения (S1=БКЛ) через ок. 50 секунд вентилятор самостоятельно переключается на полную нагрузку. Выключателем S2 можно выключать режим базовой нагрузки вручную.
При использовании 1-полюсного выключателя могут возникать обратные напряжения. Необходима комбинация с конденсатором X2!